

Spett.le
Ing. Luigi Iuppariello
E p.c.
Ing. Ornella De Cristofaro

**Oggetto: Ripristino 2 letti bilancia marca GB modello Alex inv.A0010116 e inv.A0010117 in uso
c/o la neurologia Ravaschieri del P.O. Santobono**

A seguito delle richieste d'intervento per la riparazione dei letti a bilancia riportati in oggetto , si sottolinea l'**urgenza** di ripristino dettata dalle specifiche esigenze di reparto ovvero pazienti allettati in terapia che necessitano di essere pesati.
A disposizione per chiarimenti.

Napoli, 18/01/2022

Il Responsabile
U.O.C. Neurologia e NeuroRiabilitazione
Dr. Antonio Varone




Antonio Varone
8/4/05

Gardhen balance S.r.l. - Via G. Luraghi - Consorzio IL SOLE - lotto 5 - 80038 Pomigliano d'Arco (NA) - Italia
C.F. e P. IVA IT03281501217 - (REA 584688) - Tel. 081.8692160 - Fax 081.8692460
info@gardhenbalance.it - www.gardhenbalance.it

Offerta	Ns. Rif. Protocollo	Data	Cliente
	59529/23/MP	18/01/2023	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
Vs. Riferimento	Redatta da		SANTOBONO PAUSILIPON
VS. MAIL DEL 18/01/2023	Maria Paumgardhen		VIA T. FILANGIERI FIESCHI RAVASCHIERI, 8
	Validità		80122 NAPOLI NA
	17/02/2023		Italia

Garanzia	Corriere	Porto	Imballo	Termini di consegna	
6 mesi per difettosità parti e componenti	NS	Franco	Incluso	3 settimane Salvo Imprevisti	
Appoggio bancario/IBAN		Termini pagamento	Agente	Divisa	Pag.
UNICREDIT BANCA SPA IT90C0200840072000103487445		B. B. nei termini di legge	Campania	Euro	1/2

Codice	Descrizione	Q.tà	U. M.	Prezzo unitario	Importo complessivo	Iva
	INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA RICHIESTO PER N.02 LETTI BILANCIA MARCA GB MODELLO ALEX IDENTIFICATI CON MATRICOLA N.21BL1126 E N.21BL1127, IN USO C/O LA NEUROLOGIA RAVASCHIERI DEL P.O. SANTOBONO DI NAPOLI. PRESTAZIONE RICHIESTA: SPOSTARE LA COLONNA VISORE DA LATO TESTA DEL LETTO AL LATO PIEDI + SOSTITUZIONE NR 02 INVOLUCRI VISRE FLY MINI + FORNITURA DI NR.01 SCHEDA VISORE FLY MINI + CALIBRAZIONE CONTRIBUTO A CORPO PER INTERVENTO STRAORDINARIO SVOLTO IN UN'UNICA SOLUZIONE PER NR 02 LETTI BILANCIA COMPRESIVO DI NR.02 INVOLUCRI VISORE E DI NR.01 SCHEDA VISORE FLY MINI + CALIBRAZIONE PRESTAZIONE D'OPERA DA ESEGUIRE IN GIORNO FERIALE IN ORARIO DIURNO	2		€ 500,000	€ 1.000,00	22


Subtotale	Spese spedizione	Valore permuta	Totale IVA	Spese incasso
1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	220,00 €	0,00 €
Note		Iva	Descrizione	Totale S. E. & O.
		22	Scissione dei Pagamenti	1.220,00 €
Gardhen Balance srl		Letto confermato e sottoscritto per accettazione		
				
mod_019	rev. A 30/12/13	Elaborato da:	M. Cipolletta	Appr. da:
				A. Basso

Gardhen balance S.r.l. - Via G. Luraghi - Consorzio IL SOLE - lotto 5 - 80038 Pomigliano d'Arco (NA) - Italia
C.F. e P. IVA IT03281501217 - (REA 584688) - Tel. 081.8692160 - Fax 081.8692460
info@gardhenbalance.it - www.gardhenbalance.it

Offerta	Ns. Rif. Protocollo	Data	Cliente
	59529/23/MP	18/01/2023	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
Vs. Riferimento	Redatta da		SANTOBONO PAUSILIPON VIA T. FILANGIERI FIESCHI RAVASCHIERI, 8 80122 NAPOLI NA Italia
VS. MAIL DEL 18/01/2023	Maria Paumgardhen		
	Validità		
		17/02/2023	

Garanzia	Corriere	Porto	Imballo	Termini di consegna	
6 mesi per difettosità parti e componenti	NS	Franco	Incluso	3 settimane Salvo Imprevisti	
Appoggio bancario/IBAN		Termini pagamento	Agente	Divisa	Pag.
UNICREDIT BANCA SPA IT90C0200840072000103487445		B. B. nei termini di legge	Campania	Euro	2/2

Codice	Descrizione	Q.tà	U.M.	Prezzo unitario	Importo complessivo	Iva
	ESCLUSIONI E PRECISAZIONI: EVENTUALI ULTERIORI RICAMBI E/O QUALSIASI DIFFERENTE PRESTAZIONE NON DESCRITTA NELLA PRESENTE OFFERTA SARA' OGGETTO DI SEPARATA PATTUIZIONE.					

Subtotale	Spese spedizione	Valore permuta	Totale IVA	Spese incasso
1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	220,00 €	0,00 €
Note	Iva	Descrizione	Totale S. E. & O.	
	22	Scissione dei Pagamenti	1.220,00 €	
Gardhen Balance srl	Letto confermato e sottoscritto per accettazione			
				

ZB039D9547

MATERIALI SOSTITUITI:

N° 1 INVOLUCRO DISPLAY FL4 PLUS

N° 1 SCHEDE MADRE BILANCA SN L21X0930 FL4 PLUS

N° /

N° /

N° /

N° /

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' ESEGUITE:

LEVO BILANCA MATRICOLA 21BL1126 SPOSTAMENTO
 COLONNA DISPLAY DALLA TESTIERA ALLA PEDIERA
 PIU' SOSTITUZIONE DISPLAY COMPLETO DI SCHEDE

STRUMENTO UTILIZZATO PER LE VERIFICHE ELETTRICHE:

BENDER 810 ST 1608508397 1607504300 - BENDER 800 ST 1102005077 - ESA 620 9878032

NOTE:

SONO STATI RMOSI I SIGILLI DEL FABBRICANTE ED
 APPLICATI QUELLI PROVVISORI

A SEGUITO DI UNA RIPARAZIONE CHE ABBA COMPORTATO L'APPLICAZIONE DEI SIGILLI
 METROLOGICI PROVVISORI, IL TITOLARE DELLO STRUMENTO (CLIENTE) DEVE RICHIEDERE
 UNA NUOVA VERIFICAZIONE PERIODICA. LO STRUMENTO PER PESARE POTRA' ESSERE
 UTILIZZATO CON I SIGILLI METROLOGICI PROVVISORI PER 10 GG. NELL'ATTESA DELLA NUOVA
 VERIFICAZIONE PERIODICA.

LAVORI IN SOSPESO:

DA ULTIMARE LAVORI LEVO BILANCA MATRICOLA 21BL1127

MOTIVAZIONE:

TEMPO NON SUFFICIENTE PER EFFETTUARE IL LAVORO

N° TECNICI: 1

ORE VIAGGIO TOTALI: 1

PERCORRENZA km: 50

DATA INIZIO

ORA INIZIO

DATA TERMINE

ORA TERMINE

06/03/23

14:00


06/03/23

17:00

TOTALE ORE LAVORO EFFETTUATE:


FIRMA NS TECNICO

FIRMA ASSISTENTE



VISTO AZIENDALE

 TIMBRO E FIRMA PER L'ENTE ASSISTITO
 PER ACCETTAZIONE SENZA ALCUNA RISERVA



MATERIALI SOSTITUITI:

N°
N°
N°
N°
N°

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' ESEGUITE:

ULTIMAZIONE LAVORI CORRE DA NOSTRA DISTINTA 301/2023

STRUMENTO UTILIZZATO PER LE VERIFICHE ELETTRICHE:

BENDER 810 ST 1608508397 1607504300 - BENDER 800 ST 1102005077 - ESA 620 9878032

NOTE:

LEGO BILANCIATA MATRICOLA NR. 21BL1127 APPLICAZIONE
SIGILLO PROVVISORIO

4 AL MOMENTO NON E' POSSIBILE AGGIORNARE IL LIBRO METROLOGICO 4
A SEGUITO DI UNA RIPARAZIONE CHE ABBA COMPORTATO L'APPLICAZIONE DEI SIGILLI
METROLOGICI PROVVISORI, IL TITOLARE DELLO STRUMENTO (CLIENTE) DEVE RICHIEDERE
UNA NUOVA VERIFICAZIONE PERIODICA. LO STRUMENTO PER PESARE POTRA' ESSERE
UTILIZZATO CON I SIGILLI METROLOGICI PROVVISORI PER 10 GG. NELL'ATTESA DELLA NUOVA
VERIFICAZIONE PERIODICA.

LAVORI IN SOSPEso:

MOTIVAZIONE:

N° TECNICI: 1

ORE VIAGGIO TOTALI: 1

PERCORRENZA km: 50

DATA INIZIO

ORA INIZIO

DATA TERMINE

ORA TERMINE

17/04/23

14:00

17/04/23

16:00

/

/


/

/


TOTALE ORE LAVORO EFFETTUATE:

FIRMA NS TECNICO

FIRMA ASSISTENTE



VISTO AZIENDALE

TIMBRO E FIRMA PER L'ENTE ASSISTITO
PER ACCETTAZIONE SENZA ALCUNA RISERVA


MATERIALI SOSTITUITI:

N° 1 INVOLUCRO FLY PLUS -
 N° 1 ALIMENTATORE FC-658-VV-07 -
 N° /
 N° /
 N° /
 N° /

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' ESEGUITE:

LEGO BIANCA MATRICOLA 21BL1127 SOSTITUZIONE
 INVOLUCRO E ALIMENTATORE DISPLAY PIU' SPOSTAMENTO
 COLONNA DISPLAY DALLA TESTIERA ALLA PENNINA

STRUMENTO UTILIZZATO PER LE VERIFICHE ELETTRICHE:

BENDER 810 ST 1608508397 1607504300 - BENDER 800 ST 1102005077 - ESA 620 9878032

NOTE:

DA ULTERIORE CABLAGGIO INTERNO DISPLAY -
 / / /

A SEGUITO DI UNA RIPARAZIONE CHE ABBA COMPORTATO L'APPLICAZIONE DEI SIGILLI
 METROLOGICI PROVVISORI, IL TITOLARE DELLO STRUMENTO (CLIENTE) DEVE RICHIEDERE
 UNA NUOVA VERIFICAZIONE PERIODICA. LO STRUMENTO PER PESARE POTRA' ESSERE
 UTILIZZATO CON I SIGILLI METROLOGICI PROVVISORI PER 10 GG. NELL'ATTESA DELLA NUOVA
 VERIFICAZIONE PERIODICA.

LAVORI IN SOSPESO:


MOTIVAZIONE:

N° TECNICI: 1 ORE VIAGGIO TOTALI: 2 PERCORRENZA km: 60

DATA INIZIO	ORA INIZIO	DATA TERMINE	ORA TERMINE
03/04/23	14:00	03/04/23	17:15
/	/	/	/

TOTALE ORE LAVORO EFFETTUATE:

FIRMA NS TECNICO



FIRMA ASSISTENTE

VISTO AZIENDALE

TIMBRO E FIRMA PER L'ENTE ASSISTITO
 PER ACCETTAZIONE SENZA ALCUNA RISERVA

X VIOLA FRANZESE
 Viola Franzese