




INQUADRAMENTO



logo_sannopassalipon.png

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Gerardo Palmieri

OPERA: VERIFICHE TECNICHE DI VULNERABILITA' SISMICA
AI SENSI DELL'O.P.C.M. N. 3274/03 E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI
SUGLI EDIFICI DELLA A.O.R.N. SANTOBONO-PAUSILIPON DI NAPOLI

.IMG_8024.JPG

PADIGLIONE 'RAVASCHIERI'

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI

CAPOGRUPPO:

AIRES INGEGNERIA srl .logo_aires.png .timbro_aires.jpg
 DD.TT.: Ingg. P. Crisci, G. Di Lauro, G. Laezza
 Via Cesare Battisti, 31 - 81100 Caserta .Timbro_Crisci.jpg

MANDANTI:

SIRIO INGEGNERIA Consorzio Stabile .logo_sirio.jpg .timbro_firma_MASSAROTTI.JPG
 Ing. G. Massarotti
 Via Irma, 31 - 00196 Roma

ConSORZIO designate: G.I.A. Consulting srl .logo_giacomelli.png GR E.CO. INGEGNERIA & SERVIZI srl .logo_greco.jpg
 Geol. G. Rolandi, S. Costabile
 Viale degli Astronauti, 6 - 81027 P. S. Angelo (Caserta)
 Via M. G. Imposimato, 4 - 75100 Teramo
 Via F.lli Settembrini, 131 - 03100 S. Casimiro (CE)

.FIRME RTP.JPG



Ing. Stefano Senes .TIMBRO_SENES.JPG
 Via Vitorale Focelle, 15/2 - 80014 Giuliano in Campania (NA)

04/06/2020	EMISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
OGGETTO ELABORATO:	PROGRESSIVO / SIGLA:			RAV.07
Rilievo architettonico: Pianta piano terra				RAVASCHIERI
	SCALA:			1:100

sala medici/tecnici

primario



DEPO
LACT.




-1 - 025

-1 - 027

-1 - 029



control
room



lavaggio



filtro

equipment
room

WC

-1 - 008

-1 - 010

